

Pflegeempfehlung für Hebebühnen

Damit die Langlebigkeit der beweglichen Teile und Gewinde an unseren Hebebühnen gewährleistet werden kann, empfehlen wir die Verwendung von Schmierfett.

Schmierstoffe dienen zur Reibungs- und Verschleißminderung, wobei die Umgebungseinflüsse berücksichtigt werden sollten (Staub, Temperatur, Feuchtigkeit, Bewegung, Belastung und nach einer Reinigung oder Entfettung)

Care recommendation for Lab Jacks

To ensure the longevity of the moving parts and thread on our Lab Jacks, we recommend the use of grease.

Lubricants are used to reduce friction and wearout, but environmental conditions (dust, temperature, humidity, movement, load and after cleaning or degreasing) should be considered.